

# KÄRCHER

## PressurePro aktívny čistič, alkalický RM 81

Účinný, šetrný vysokotlakový čistiaci koncentrát na silné znečistenie olejmi, tukmi a minerálmi. Vhodný na čistenie vozidiel, plachiet a motorov. Neobsahuje NTA.

**Hodnota pH 12.3**  
Koncentrát



### Vlastnosti

- Efektívny prostriedok pre vysokotlakové čistenie
- Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené olejom, masnotou a minerálmi
- Aktívne čistenie vo všetkých teplotných oblastiach
- Šetrný k materiálu
- Prijemná, svieža vôňa
- Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
- Rýchla separácia oleja a vody v odľučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
- Neobsahuje NTA
- Bez fosfátov
- Neobsahuje silikón

### Možnosti nanášania

- Vysokotlakové čističe
- Stroje na nástrek

### Oblasti aplikácie

<b>Poľnohospodárstvo</b>	Prepravná oblasť a stroje
<b>Autodielne</b>	Umývanie vozidiel / motorov, Čistenie dielcov
<b>Stavebníctvo</b>	Prepravná oblasť a stroje
<b>Priemysel</b>	Odmastovanie povrchov
<b>Obce</b>	Umývanie vozidiel / motorov
<b>Špedícia, autobusové podniky</b>	Čistenie plachty, Umývanie vozidiel / motorov
<b>Potravinárske podniky</b>	Čistenie podlahy a povrchov

### Technické informácie

Veľkosť balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
2.5 l	4 Kus(y)	6.295-555.0
10 l	1 Kus(y)	6.295-556.0
20 l	1 Kus(y)	6.295-557.0
200 l	1 Kus(y)	6.295-558.0
1000 l	1 Kus(y)	6.295-559.0

PressurePro aktívny čistič, alkalický RM 81, 0.0111-131.0, 2025-02-06

## Použitie

### Vysokotlakové čističe

- Prípravok predriedte s čistou vodou.
- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Vyčistite objekt, pracujte v prekrývajúcich sa pásoch.
- Povrch dobre opláchnite čistou vodou.
- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.

### Stroj na nástrek

- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Celý objekt postriekajte s produktom
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 1-5 min., podľa stupňa znečistenia.
- Povrch dobre opláchnite čistou vodou.
- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.

## Spôsob aplikácie

- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.
- Na nenápadnom mieste otestujte znášateľnosť materiálu.
- Nenechajte vyschnúť čistiacu zmes.
- Skladujte chránene pred mrazom.

## Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P234 Uchovávajte iba v pôvodnom balení.
- P264 Po manipulácii starostlivo umyte
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
- P405 Uchovávajte uzamknuté.

## Ďalšie informačné podklady

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

## Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Primárna zmes	Dávkovanie	Znečistenia	Výdatnosť
1000 ml	Vysokotlakové čističe	1+3	1 - 5 %	stredné	260 m <sup>2</sup>
1000 ml	Stroje na nástrek		5 - 25 %	silné	220 m <sup>2</sup>