



PressurePro fosfátovací prostriedok RM 48

Odmasťovanie a fosfátovanie v jednom pracovnom kroku. Vytvára dočasnú ochranu pred koróziou a poskytuje dobrý podklad pre priľnutie laku. Po aplikácii vytvára modro-žlté železo-fosfátové vrstvy.



NTA-free



Vlastnosti

- Efektívny odmasťovací a fosfátovací prostriedok
- Zanecháva modrasto-žlté vrstvy fosforečnanu železitého
- Spoľahlivo chráni pred koróziou na niekoľko dní
- Ponúka dobre priľnavý podklad pre lak
- Jednoduché skladovanie a manipulácia
- Hodnota cca 2 pH v koncentrácii
- Čistá, bezfarebná tekutina
- Tenzidy podľa OECD biologicky odbúrateľné
- Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
- Neobsahuje NTA
- Neobsahuje VOC

Oblasti aplikácie:

Spracovanie kovov:	Odmasťovanie, fosfátovanie
Priemysel:	Odmasťovanie povrchov
Autodielne:	Odmasťovanie, fosfátovanie

Možnosti nanášania

- Vysokotlakové čističe
- Čistič dielcov

Veľkosti balenia	Objednávacie číslo
20 l	6.295-219.0
200 l	6.295-410.0
1000 l	6.296-099.0

Hodnota pH



Použitie:**Vysokotlakové čističe**

- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Teplota pri aplikácii 80-150°C.
- Odmerajte hodnotu pH. Požadované: 4,5 - 5. resp. zmeňte dávkovanie.
- Objekt vyčistite rovnomerne a plynule zhora nadol v prekrývajúcich sa pásoch.
- Postup opakujte, kým nevznikne žltá/modrá železo-fosfátová vrstva.
- Opláchnite vysokotlakovým čističom a čistou, horúcou vodou.

Čistič dielcov

- Pripravte roztok.
- Odmerajte hodnotu pH. Požadované: 4,5 - 5. resp. zmeňte dávkovanie.
- Produkt naplňte v príslušnej dávke do čističa dielcov.
- Nastavte aplikovateľnú teplotu, 80°C.
- Železo-fosfátové vrstvy regulujte prostredníctvom doby pôsobenia.
- Opláchnite vysokotlakovým čističom a čistou, horúcou vodou.

Spôsob aplikácie:

- Zabezpečte rýchle sušenie po ošetrení a skladovanie v suchu.
- Rešpektujte miestne predpisy pre vypúšťanie odpadových vôd.
- Skladujte chránene pred mrazom.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES:

-
- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
- P234 Uchovávajte iba v pôvodnom balení.
-
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
- P406 Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii/ nádobe s odolnou vnútornou vrstvou.

Ďalšie informačné podklady:

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť:

Objem:	Druh čistenia:	Primárna zmes:	Dávkovanie:	Znečistenia:	Výdatnosť:
1000 ml	Vysokotlakové čističe		0.5-1 %	stredné	10 m ²

Radi vám poradíme:

Bratislavská 25
949 01 Nitra

Tel.: +421 (0) 37 / 6555 798
Fax: +421 (0) 37 / 6555 799
E-mail: karcher@karcher.sk
www.karcher.sk