

PressurePro penový čistič, neutrálny RM 57

Jemný, neutrálny penový čistiaci prostriedok na kontamináciu olejom, tukom a bielkovinami. Stabilná penová vrstva zvyšuje čistiacu silu a ľahko sa opláchnu.

Hodnota pH 6.7
Koncentrát



Vlastnosti

- Vysokotlakový penový čistiaci prostriedok
- Rozpúšťa nečistoty spôsobené olejom, masťou a minerálmi
- Jemný k povrchom a materiálom vďaka neutrálnemu zloženiu
- Vytvára dlhotrvajúcu a pevnú penu
- Veľmi dobré oplachovacie vlastnosti
- Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
- Rýchla separácia oleja a vody v odľučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
- Neobsahuje NTA

Možnosti nanášania

- Vysokotlakové čističe
- Vysokotlakové čističe s penovacou tryskou
- Stroje na nástrek
- ručne

Oblasť aplikácie

Poľnohospodárstvo	Mliečna kuchyňa, Čistenie maštali
Potravinárske podniky	Čistenie povrchov
Hotely, gastronómia, catering	Veľké kuchyne
Maloobchod	Čistenie povrchov

Technické informácie

Veľkosť balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
20 l	1 Kus(y)	6.295-178.0

Použitie

Vysokotlakové čističe

- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Teplota pri aplikácii 1-40°C.
- Vyčistite objekt.
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 1-5 min., podľa stupňa znečistenia.
- Opláchnite čistou vodou.
- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.

Vysokotlakové čističe s penovacou tryskou

- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Teplota pri aplikácii 1-40°C.
- Vyčistite objekt.
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 1-5 min., podľa stupňa znečistenia.
- Opláchnite čistou vodou.
- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.

Stroj na nástrek

- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Celý objekt postriekajte s produktom
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 1-5 min., podľa stupňa znečistenia.
- Opláchnite čistou vodou.
- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.

ručne

- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Vyčistite objekt.
- Opláchnite čistou vodou.
- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.

Spôsob aplikácie

- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.
- Na nenápadnom mieste otestujte znášanosť materiálu.
- Nenechajte vyschnúť čistiacu zmes.
- V uzavretých priestoroch aplikujte iba pri nízkom tlaku a zabezpečte dobré vetranie.
- Skladujte chránene pred mrazom.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H315 Dráždi kožu.
- H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P264 Po manipulácii starostlivo umyte
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
- P302 + P352b PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Ďalšie informačné podklady

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Dávkovanie	Znečistenia	Výdatnosť
1000 ml	Vysokotlakové čističe	1 - 2 %	stredné	67 m ²
1000 ml	Vysokotlakové čističe s penovacou tryskou	3 - 10 %	stredne silné	22 m ²
1000 ml	Stroje na nástrek	10 %	mierne	110 m ²
1000 ml	ručne	10 %	mierne-stredné	25 m ²